

# Kylmähartsikonttit



## TÄYSI KONTTI

Kontin kannessa on alipaineventtiili ja kannen välissä olevassa muovikalvossa on reikä, jotta kontti saa tarvitsemansa korvausilman käytön aikana.

## TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti. Sulje venttiili ja kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että täyttöaukko on suljettu ja muovikalvo on paikallaan. Tarkista, että kontissa on Kiilto Oy:n tuote-etiketti ja kylmähartsiens yleisetiketti, jossa näkyvät UN-numero ja varoitusmerkki. Rahtikirjaan vaarallisten aineiden tietojen jälkeen lisätään sanat; TYHJÄ, PUHDISTAMATON. Lähettäjä on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

## HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin välinein. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

## Palauta tyhjentynt kontti välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuus-tilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.

