

Käsittelyohje

Kylmähartsikontit

TÄYSI KONTTI

Kontin kannessa on alipaineventtiili ja kannen välissä olevassa muovikalvossa on reikä, jotta kontti saa tarvitsemansa korvausilman käytön aikana.

TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti. Sulje venttiili ja kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että täyttöaukko on suljettu ja muovikalvo on paikallaan. Tarkista, että kontissa on Kiilto Oy:n tuote-etiketti ja kylmähartsien yleisetiketti, jossa näkyvät UN-numero ja varoitusmerkki.

HUOM! Kierrätettävät kontit ovat Kiilto Oy:n omaisuutta. Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin välinein. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta. Palauta tyhjä kontti viipymättä osoitteeseen: **Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Rahtikirjaan vaarallisten aineiden tietojen jälkeen lisätään sanat; TYHJÄ, PUHDISTAMATON. Lähettäjä on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.**



Palautus- ja käsittelyohjeet:
kiilto.fi/kierratys