

Kestopur-kovete



TÄYSI KONTTI

Kovete on kosteusarkaa, säilytä kontti kuivassa sisätilassa. Asenna kontin täyttöaukkoon kuivauspatruunalla varustettu vastaava korkki, jonka kautta saadaan kuiva korvausilma kovetetta käyttäessä.

TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti tyhjäksi. Puhdista ja sulje tyhjennysventtiili. Kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Sulje täyttöaukko huolellisesti. Säilytä kontti tyhjänäkin kuivassa sisätilassa.

HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä. **ÄLÄ NOSTA KONTTIA YLÄPUOLEN LENKEISTÄ.** Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.