

Kovetekontit



TÄYSI KONTTI

Avaa kontin kierrekansi sen verran, että kontti saa tarvitsemansa korvausilman käytön aikana. Heti pumppauksen päätyttyä sulje kansi huolellisesti.

TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti. Puhdista ja sulje tyhjennysventtiili sekä kierrekansi. Kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että kontissa on selvästi näkyvissä Kiilto Oy:n tuote-etiketti ja kovetteiden yleisetiketti, jossa näkyy UN-numero ja varoitusmerkki.

HUOMIO!

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin välinein. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta. Rahtikirjaan vaarallisten aineiden tietojen jälkeen lisätään sanat; TYHJÄ, PUHDISTAMATON. Lähettäjä on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuus-tilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.

